

強烈關注 961 號巴士在行駛中途起火事件

消防處的回覆：

問題 1： 是次火警有幾個可能的成因，包括：i) 引擎室內的電子零件短路起火；ii) 機械故障產生的熱力令引擎室內的可燃物料起火；以及 iii) 引擎產生的熱力令引擎室內油喉漏出的燃油起火。由於涉事巴士嚴重焚毀，無法確定真正起火原因，故只能將是次火警歸類為「起因不明－未能確立頗有可能的成因」。

問題 2 消防處有向屬員提供處理車輛事故（包括車輛火警）的行動指引。

問題 3 至 由相關部門回覆。

問題 5：

(秘書處於 2019 年 6 月 24 日收到)

中西區區議會秘書處

2019 年 7 月