

路政署回覆：

升降機停止運作的日期及原因

1. 根據我們的記錄，近石籬(一)邨的兩部升降機（升降機編號 L4 和 L5）由 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日期間升降機停止運作的日期及原因如下：

	升降機編號	發生日期	原因
1	L4	2024 年 12 月 3 日	升降機門故障
2	L5	2024 年 12 月 23 日	升降機門故障
3	L5	2025 年 1 月 2 日	升降機門訊號接收器受外物阻礙，以致升降機門未能正常操作
4	L5	2025 年 1 月 4 日	升降機門故障
5	L4	2025 年 1 月 6 日	升降機門故障
6	L5	2025 年 1 月 8 日	升降機門故障
7	L4	2025 年 1 月 11 日	升降機門故障
8	L4	2025 年 1 月 12 日	升降機門故障

改善措施

2. 自 2024 年 8 月後，本署在管理上述升降機運作曾作出的改善措施包括：
- (A) 詳細檢查：除每週例行檢查及週年檢查外，本署亦要求了升降機保養及維修公司為升降機進行額外詳細檢查及測試，並因應檢查結果調節升降機系統和更換有問題的零件。
 - (B) 加強定期維修和保養：此期間，工程團隊重新檢視了保養檢查清單和標準作業流程，並針對高故障風險的關鍵部件，增加額外的檢查和清潔，確保設備處於良好狀態，一旦發現任何異常情況，會立即進行維修或更換，以減少故障發生。
 - (C) 加強監督：本署已要求承建商和升降機保養及維修公司配備經驗豐富的維修技術人員為升降機提供保養服務。工程團隊亦在維修和保養期間在場監督，並定期檢查維修記錄，確保他們提供高質素的維修保養服務。
 - (D) 儘快修復故障：一旦發現升降機故障，升降機保養及維修公司立即派出維修人員進行修復。工程團隊加強了維修期間各方面的配合，特別是升降機部件的調配，盡力縮短升降機的維修時間。工程團隊亦已經安排將一些常用部件配備在工地現場，以備在維修或故障期間調用備用部件，務求儘快恢復服務，以減低對市民的影響。

應對措施

3. 本署已責成工程團隊、承建商和升降機保養及維修公司於 2025 年 2 月 7 日至 11 日為所有升降機再次進行詳細檢查及測試，以調整改善方案去避免同類事件再次發生。同時，工程團隊亦會與承建商和升降機保養及維修公司探討更換較更堅固

的升降機部件，以減低因受外物阻礙/撞擊而導致壞機的可能。我們會繼續密切關注情況，並適時調整改善方案，為市民提供更可靠的升降機服務。