



汝州西街777-783號工業樓宇重建項目(IB-2:SSP)

樓宇現狀照片



石屎鋼筋鏽蝕



天花/石屎剝落



外牆剝落



石屎剝落