水 務 署
Water Supplies Department

天水圍大樓 Tin Shui Wai Building
新界天水圍天柏路 20 號
20 Tin Pak Road, Tin Shui Wai, New Territories

本署檔號 *Our ref.* : (16) in WSD/NTW/1/59/3/93 Pt. 1 TJ107
來函檔號 *Your ref.* :
電話 *Tel.* : 3701 5014
傳真 *Fax.* : 2802 7333

元朗橋樂坊2號
元朗政府合署13樓
元朗區議會
元朗區議會秘書處
鄧穎茵 女士

鄧女士：

天水圍區暫停食水或咸水供應的原因及水管滲漏位置的分佈情況

於2024年8月2日元朗區議會地區設施及工程委員會的第四次會議期間，委員指出天水圍區內的政府喉管滲漏事故導致屋邨或屋苑需要不時暫停食水或鹹水供應，並查詢政府喉管滲漏位置的分佈情況。本署現回覆如下：

暫停食水或咸水供應的原因眾多，除了政府喉管出現滲漏事故需要進行緊急維修外，水務署更換及修復政府喉管或個別屋苑／屋邨更換及修復私人的內部供水喉管亦有可能影響食水或咸水供應。

根據本署紀錄，天水圍區內的水管滲漏位置分散於不同地點，如天瑞路、天榮路、天湖路、天城路、天秀路、天耀路、天福路、天華路、濕地公園路、天壇街等，未有明顯集中於某區域或街道。

感謝各位議員對供水系統的關注。如有其他意見或問題，歡迎致電3701 5003與本署高級工程師趙重明先生或3701 5014與本署工程師徐溢謙先生聯絡。

水務署新界西區總工程師

(徐溢謙 代行)

2024年8月28日