中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

元朗區議會 Yuen Long District Council
林慧明議員 Lam Wai Ming

致: 元朗區議會主席 馬富威 先 生 JP
由: 呂堅議員、趙秀嫻議員、林慧明議員、張偉琛議員、司徒駿軒議員、馬淑燕議員、林偉明議員、余仲良議員、黃煒鈴議員、李啟立議員、梁業鵬議員、徐君紹議員、蘇淵議員、湯德駿議員

請將以下議題列入 2026 年 11 月 24 日的會議議程。

促請盡快更換元朗市中心老化食水及鹹水管，提升供水安全與應急能力

近日元朗青山公路－元朗段（大棠路輕鐵站對開）發生食水管爆裂事故；另有不少元朗市中心居民反映，近數月多次因緊急維修而暫停鹹水供應，對居民生活、商戶營運及道路使用者造成相當困擾。事件亦反映區內部分食水及鹹水管網已嚴重老化，部分管道更已使用約五十年，爆管及滲漏風險甚高。為避免同類事故重演，並減低突發停水、路面塌陷及交通擠塞等風險，本人促請水務署主動全面檢視元朗舊有供水管網，訂定優次，加快更換老化喉管。

我們建議:

1. 主動公開元朗區老化水管風險評估及更換排程；
2. 安排更換 50 年以上的老化渠管，避免「補完又爆、爆完又補」的被動修模式，轉為預防性更換；
3. 施工期間設立專責聯絡點，加強與地區持份者的溝通。

另就水務署現正計劃於元朗進行的相關工程，現特別跟進下列項目：

工程範圍:

就近日元朗青山公路－元朗段 67 至 75 號（近谷亭街）爆水管事故，建議將該路段食水管更換納入優先工程，並視乎情況一併處理老化鹹水管。

一、水管更換詳情

建議進行食水水管更換工程，將現有直徑 300 毫米、已老化的舊食水水管更換；相關更換段長度約為 30 米。有關工程可有效加強該區供水穩定性，並降低舊管突然爆裂而引致大範圍停水的風險。此外，鄰近若涉及鹹水（沖廁水）管同樣老化，亦應一併納入更換或修復範圍，避免食水與鹹水工程分開

元朗安寧路 51-53 號吉祥樓 2 樓 B2 室 Flat B2, 1/F, Kut Cheung Building, 51-53 Yuen Long On Ning Road, Yuen Long
電話 TEL: (852) 3590 5968　傳真 FAX: (852) 3563 7208　電子郵件 E-MAIL: 69928101ming@gmail.com

施工、重複開路。

二、施工期間對公眾的影響

據了解，工程期間將封閉部分行人路段，並會視乎工程挖掘需要，盡量保持至少 1.5 米闊的行人通道。就此，本人要求：

1. 施工圍板及臨時通道安排須符合行人安全標準，尤其照顧長者、輪椅及嬰兒車使用者；
2. 如無法維持 1.5 米通道，應預先提供清晰改道指示及臨時過路安排；
3. 夜間挖掘及泵水工序應控制噪音與塵埃，減少對附近住戶及商舖影響。

元朗舊區人口稠密，商舖與公共交通集中，一旦爆管往往影響數以千計居民。懇請水務署從公共安全和減少長遠維修成本出發，盡快落實更換工程，並在施工安排上與地區保持充分溝通。

如有查詢，歡迎隨時與本人聯絡。

聯絡人:林慧明議員
2026 年 10 月 9 日

元朗安寧路 51-53 號吉祥樓 2 樓 B2 室 Flat B2, 1/F, Kut Cheung Building, 51-53 Yuen Long On Ning Road, Yuen Long
電話 TEL: (852) 3590 5968　傳真 FAX: (852) 3563 7208　電子郵件 E-MAIL: 69928101ming@gmail.com