[H5D4N]

傳真函件：
2542 2696

運輸署
Transport Department

本署檔案 Our Ref. : (H5D60) in TD HR155/30-3
來函檔號 Your Ref. : HAD C&W DC/13/4/3 (16-17)-(7-9) P.1
電 話 Tel. : [redacted]
圖文傳真 Fax : [redacted]
電 郵 Email :

香港中環統一碼頭 38 號
海港政府大樓 11 樓
中西區區議會
中西區交運會
交通及運輸委員會秘書
黃筱靜女士

黃女士:

中西區交運會第九次會議 - 動議回覆

要求運輸署於薄扶林道 89 號寶翠園正門近何東夫人紀念堂對出行人過路處加設衝燈攝錄機
(中西區交運會文件第51/2017號)

關於您 2017 年 6 月 13 日就標題事宜的來信，我們有以下回覆：

衝紅燈是一項可以引致嚴重交通事故及後果的違例行為，我們對此非常關注。為了有效運用資源，當局在選定裝設衝紅燈攝影機的地點時，須考慮以下因素：

(一) 交通意外記錄，特別是涉及司機不遵守交通燈號的交通意外記錄；
(二) 警方觀察所得車輛衝紅燈的普遍程度；
(三) 安裝衝紅燈攝影機的地點分布需平均，以期在全港各區都能產生阻嚇作用；及
(四) 地點是否適合安裝衝紅燈攝影機的初步評估。

考慮上述因素後，當局暫未有計劃在標題位置加裝衝紅燈攝影機。

為了提高道路交通安全，提醒駕駛人士在上述路段要小心慢駛，本署已經在行人燈號過路處前約 45 米，加設了「慢駛」道路標記和「前面有行人燈號過路處」交通標誌 ，以提醒駕駛人士小心前方有行人燈號過路處 。

運輸署署長

（葉宏宇[redacted]代行）

2017 年 7 月 07 日

副本送

警務處西區交通隊主管　　鄺士陽先生

市區(香港)分區辦事處
Urban Regional Office (Hong Kong)
香港灣仔告士打道七號入境事務大樓三十七樓
37th floor Immigration Tower 7 Gloucester Road Wan Chai Hong Kong
網址 Web Site: http://www.td.gov.hk