西貢區議會
2025 年 5 月 6 日會議文件
會後覆函

土木工程拓展署就 SKDC(M)文件第 45/25 號的會後回覆

「建議政府部門在雨季來臨前，加強清理區內雨水渠黑點，以減惡劣天氣下出現嚴重水浸的機會」

跟進事項: 建議完善預報機制如山泥傾瀉警報系統，提供更精密的山泥傾瀉預警地圖，根據用戶的所在地點發出針對性的警示。

回應: 山泥傾瀉是一種天然災害現象，其發生的地點和時間難以準確預測。一般而言，香港的山泥傾瀉與持續降雨有著密切的關係。為促使市民注意大雨可能引致山泥傾瀉，讓市民做好預防措施，當持續大雨極有可能導致大量山泥傾瀉時，土力工程處與香港天文台會發出山泥傾瀉警告。

另外，當局部地區大雨持續，但香港廣泛地區的山泥傾瀉風險未達到發出山泥傾瀉警告的指標時，土力工程處與香港天文台便會發出山泥傾瀉特別提示，列出山泥傾瀉風險較高的地區，提醒市民有關地區可能有山泥傾瀉的危險。此外，在山泥傾瀉警告生效期間，有些地區的山泥傾瀉風險可能特別高。在此情況下，土力工程處與香港天文台亦會提醒當區市民特別留意山泥傾瀉的危險。市民需留意山泥傾瀉警告及山泥傾瀉特別提示，在警告生效期間遠離斜坡。

跟進事項: 建議土拓署於雨季前加強鞏固碧沙路附近的山坡，以防沙石隨雨水堵塞去水渠，導致水浸。

回應: 本署現正為碧沙路附近鄰近君爵堡的一處天然山坡進行防治山泥傾瀉的詳細研究，預計研究完成日期為 2025 年第 4

季。研究完成後會接續安排推展相應的鞏固及風險緩減工程，預計 2026 年上半年開展工程。

跟進事項: 查詢「長遠防治山泥傾瀉計劃」中11個人造斜坡及2個天然山坡的位置及改善進度。

回應: 區內11個人造斜坡正在進行鞏固工程及2個天然山坡正在進行風險緩減工程的位置及進度如下:

序號	斜坡編號	位置	備註	預計完工日期
正在進行鞏固工程的人造斜坡				
1	8SW-C/C 299	西貢崙徑篤村93號屋後	工程進行中	2025年第二季
2	11NE-B/C 625	碧水新村休憩花園西面	工程進行中	2025年第二季
3	11NE-B/CR 748	西貢井欄樹59C號	工程進行中	2025年第三季
4	8SW-A/CR 146	西貢躉場40號屋後	工程進行中	2025年第三季
5	8SW-C/R 22	西貢官門漁民新村12座	工程進行中	2025年第二季
6	11NE-B/C 1052	西貢井欄樹26C號屋	工程進行中	2025年第二季
7	8SW-C/R 74	西貢菠蘿崙萬壽新村22-23號屋後	工程進行中	2025年第四季
8	8SW-C/FR 52	北港濾水廠東面	工程進行中	2026年第四季
9	11NE-B/R 53	西貢炭山路12號屋前	工程進行中	2025年第二季
10	8SW-C/CR 175	北港濾水廠東北面	工程進行中	2026年第四季
11	8SW-B/C 140	西貢大網仔路萬宜山莊東南面	工程進行中	2025年第四季
正在進行山泥傾瀉風險緩減工程的天然山坡				
12	11NE-B/SA 3	清水灣道鷓鴣山北面	工程進行中	2025年第三季
13	11NE-B/SA 6	清水灣道井欄樹	工程進行中	2026年第二季

跟進事項: 建議土拓署以地圖標示鞏固斜坡工程的詳細位置，以便區議員通知附近居民。

回應: 正在進行工程的位置顯示於附圖。

土木工程拓展署
2025 年 6 月



註釋:

- ▲ 正在進行山泥傾瀉風險緩減工程的天然山坡(2)
- ● 正在進行鞏固工程的人造斜坡(11)

CEDD

CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

Date: May 2025

Project Title: 圖1 - 正在進行中的防治計劃工程