# 要求改善京士柏遊樂場設施

**背景：**

京士柏遊樂場為當區居民消遣休閒熱點，吸引不少家庭帶同小朋友在兒童遊樂場嬉戲，亦是不少長者晨運的地方，為生活節奏急速的油尖旺區中一個綠洲。在本公園中，有不少地方可以作出改善，令京士柏遊樂場變得更現代化。

**建議：**

（一）公園地磚用料不一致，在下層鋪設了以較新穎設計的地磚（圖一），而在上層範圍則混合使用了傳統百歲磚（圖二）或新式地磚鋪設。同一時間。在下層範圍，水渠蓋採用隱蔽式設計，表面鋪上同一風格地磚（圖三），相反，上層範圍的水渠則是黑色鐵水渠蓋（圖四），市民路過亦可見水渠內籠，有礙美觀，署方應考慮作更換，統一使用新式地磚及隱蔽式水渠，並一併解決因樹根生長而高低不平的路面。

（二） 兒童遊樂場設施軟墊開始老化，污漬亦相當明顯（圖五），本人認為基於衞生及外觀考慮，署方可考慮全面更換軟墊。同時，考慮到遊樂場以外太空為主題，在更換塑膠軟墊及重鋪地磚時，署方可積極考慮更改設計，正如屯門公園的軟墊亦有顏色及鋪排的設計（圖六），令遊樂場整體環境更符合主題。

（三）公園有部分圍牆較矮，可見到圍牆後擺放的雜物，有礙觀瞻（圖七）。署方可考慮伸延公園與紅十字會之間的垂直種植牆設計，改善景觀。（圖八）

（四）由於被大樹遮蔽，公園原有的苗圃不利種植，荒廢多年。本人要求署方重新活用該用地。（圖九）

（五）上層和下層間的一條斜路坡度過高，令遊人容易跌傷。署方可考慮於斜路的一邊改為梯級，方便遊人穿梭。（圖十）

**文件提呈：**

文件提呈於 2021 年 1 月 19 日於油尖旺區議會地區設施管理委員會討論，並邀請康樂及文化事務署出席。

**提呈人：**

朱子洛

圖一：下層範圍的新式地磚

圖二：上層範圍的百歲磚

圖三：下層範圍使用的隱蔽式水渠蓋

圖四：上層範圍使用的鐵水渠蓋

圖五：老化的遊樂場軟墊

圖六：屯門公園的主題設計地面圖案

圖七：公園內能清楚看見雜物，有礙觀瞻

圖八：與紅十字會之間的垂直種植牆設計



圖九：公園前社區苗圃位置，未能有效善用

圖十：上下層之間的一條斜路，容易令遊人跌倒