

強烈要求改善山道 48 號南昌大廈門口污水衛生事宜

渠務署的書面回覆：

根據本署閉路電視檢查公共渠道的記錄及色粉測試渠管的結果，上址一帶街道的公共渠道並沒有污水滲漏的情況，因此相信南昌大廈門口及適安大廈牆身(根據來函圖片顯示)出現污水滲漏的問題，是私家地段內之渠道損毀所造成。由於私家渠道屬私人維修及屋宇署管轄，而街道衛生、巡視/清洗街道、及向非法棄置垃圾的人士作檢控等，則屬食物環境衛生署的工作範疇，上述問題應由有關部門回覆。

(秘書處於二零一七年十月六日收到)

中西區區議會秘書處
二零一七年十月