

強烈要求改善觀龍樓龍華下街一帶水浸、科士街及堅尼地城  
港鐵站 B 出口近山坡位置「瀑布」問題  
(中西區環工會文件第 47/2017 號)

地政總署的書面回覆：

港島西及南區地政處（下稱「地政處」）已根據香港房屋協會提供的斜坡位置圖翻查處方的記錄，確認觀龍樓後方斜坡分別屬於斜坡編號：

11SW-A/ND7、11SW-A/ND8、11SW-A/ND9（由地政總署負責維修保養）；  
11SW-A/DT17、11SW-A/FR20（由水務署負責維修保養）；  
11SW-A/NS5（由內地段第 8041 號業主「香港房屋協會」負責維修保養）；以及  
未批租及未劃撥政府土地內的天然斜坡。

未批租及未劃撥政府土地內的天然斜坡一般並無特定部門負責日常的維修保養。然而，當有關天然斜坡出現安全問題時，土木工程拓展署將會作出跟進。

由於上述斜坡其中三個屬於地政總署斜坡維修組的工作範疇，本處已將此次水浸事件轉介斜坡維修組跟進。

(秘書處於二零一七年十月十日收到)

中西區區議會秘書處  
二零一七年十月