

**關注西環回廠電車脫軌**

香港電車有限公司回覆：

香港電車一直將乘客安全置於首位，我們致力提升服務，為乘客帶來更安全及舒適的乘車體驗。

2016年6月2日凌晨1時，電車65號於堅尼地城行車，駛經爹核士街及卑路乍街交界時，車輪意外出軌。事件中無人受傷，香港電車即時開展調查，研究意外成因。經深入調查，懷疑因不當加速而導致意外。

事件發生後，香港電車實行以下改善措施：

- 1) 加強檢測，並採購雷達測速儀（speed control radar gun）；
- 2) 於內部指引及員工例行會議上，加強教育所有電車車長有關正確的駕駛態度；
- 3) 在路面急彎及交通黑點附近的電車站加裝標示，提醒車長小心駕駛；及
- 4) 有系統地監測電車路軌的狀況。

有鑑於路面的擠塞情況愈趨惡化，香港電車將確保我們的電車車長都有足夠及最新的訓練及知識去應付路面情況，為乘客帶來更舒適及安全的服務。

(秘書處於 2016 年 8 月 16 日收到)

中西區區議會秘書處

2016 年 8 月