

2 月 21 日荷蘭街太陽傘架從天而降

背景：

2016 年 2 月 21 日晚上約 6：40 堅尼地城荷蘭街有太陽傘疑被大風由天台吹起，傘篷跌落對面大廈平台，傘支架則跌落馬路擊中 2 架行經的私家車。我們馬上到場，發現其中一部私家車車頭穿了一個大窿，另一部亦被波及。是次事件幸沒有發生人命傷亡。

受潮流帶動下，現時中西區有不少的餐廳、酒吧均設有露天茶座，大部分均會在平台、天台加設太陽傘，政府對此並沒有相關監管，我們擔憂類似事件將會再次發生。

問題：

- (1) 請問警方，上述事件調查結果如何？相關人士需負上什麼刑責？警方有什麼宣傳措施防止類似事件再次發生？
- (2) 請問有關政府部門，現時對於在大廈天台、平台設置太陽傘有沒有什麼指引或監管？若有，請說明。若沒有，請問會否訂立露天茶座、太陽傘安放指引或法例進行監管？並要求擁有人定期檢查維修？
- (3) 請天文台提供數據，2 月 21 日晚上 6：30 - 7：00 上址一帶的風速多少？過往一年內，達到此風速的日子約有多少天？
- (4) 請問有關政府部門，對於就設置露天茶座、太陽傘立法監管有什麼意見？

文件提交人：張國鈞、陳學鋒、盧懿杏、蕭嘉怡、楊開永、楊學明
2016 年 2 月 25 日

