

大水沖垮通往碧珊徑／龍虎山的石級路

渠務處的回覆：

問題（1）：

4月8日早上之事故是怎樣產生？大量清水從何而來？

答覆（1）：

根據天文台紀錄（見附件1），當日並沒有下雨。該山坡附近並沒有由渠務署管轄的渠務設施。因此，該事件的起因有待其他相關部門作進一步調查。

問題（2）：

當局會如何盡快維修受影響的石級？具體時間安排如何？

答覆（2）：

由於該事件並非由本署轄下之渠道系統問題引致，所以維修受影響的石級不應由渠務署負責。

問題（3）：

該段遭破壞的石級及下塌的斜坡業權誰屬？應由政府那個部門或那個機構負責維修及日後的保養？

答覆（3）：

有關石級及斜坡不屬於渠務署的管轄範圍，因此其維修及保養亦非由本署負責。

（二零一七年四月十三日收到）

中西區區議會秘書處

二零一七年五月