

大水沖垮通往碧珊徑／龍虎山的石級路

水務署的回覆：

問題（1）：

4月8日早上之事故是怎樣產生？大量清水從何而來？

答覆（1）：

根據本署記錄，本署在2017年4月8日早上接獲市民報告香港大學周亦卿樓對面石級旁的水喉出現滲漏。本署立即派員到上述地點調查，並發現附設在一條咸水喉的一個直徑4吋雙氣閥出現滲漏。本署員工在早上大約9時45分將該雙氣閥關掉，滲漏亦即時停止。附近的水務設施運作正常。

問題（2）：

當局會如何盡快維修受影響的石級？具體時間安排如何？

答覆（2）：

根據地政總署的記錄，受損的一段石級位於地政總署撥給水務署的臨時政府撥地（**Temporary Government Land Allocation**）編號THK 1737內。本署正在與地政總署商討重置此段石級的細節包括走線、用料等，希望盡快將受損的石級重置並把此撥地交還地政總署。

問題（3）：

該段遭破壞的石級及下塌的斜坡業權誰屬？應由政府那個部門或那個機構負責維修及日後的保養？

答覆（3）：

如上文所述，受損的石級位於地政總署撥給水務署的臨時政府撥地編號THK 1737內。在交還此政府撥地給地政總署前，本署會負責此段石級的維修和保養。

（二零一七年五月十一日收到）

中西區區議會秘書處

二零一七年五月