

**有關愉景灣蘆欣徑石油氣喉管損壞的提問**  
**(文件 TAFEHC 18/2017 號)**

**愉景灣服務管理有限公司的書面回覆**

本公司(城市管理處)於 2 月 11 日接獲蘆欣徑某單位通知，感覺到空氣中滲雜著石油氣味，本公司立刻安排氣體供應及維修承辦商作出跟進。

承辦商隨即把懷疑涉及的喉管分隔，以截斷經該喉管輸氣，同時替受影響住戶提供臨時供氣接駁。此外，本公司與承辦商攜手聯絡相關住戶進行詳細喉管檢查及測試，以確認維修的確實位置；惟部分住戶離港及因事外出，故未能獲准即時進入部分單位，令進度受阻。上述維修工程經與相關住戶多番商議協調後，預計可於本月底或四月完工。至於喉管維修保養費用，會由相應喉管擁有人負責。

一向以來，區內石油氣供應商及承辦商必須嚴格按照機電工程署的指引，定期進行測試、安全檢查及修護，確保石油氣供應安全。就上述個別事故，本公司會繼續積極作出跟進及協調，確保安全。

2017 年 3 月