

**有關愉景灣氣體爆炸事故的提問**  
**(文件 IDC 136/2016 號)**

**愉景灣服務管理有限公司的書面回覆**

本公司(城市管理處)對9月9日明蔚徑的罕有氣體事故表示關注，並積極協助相關政府部門、液化石油氣供應商及承辦商調查事件起因。

根據消防處的調查，事故由氣體點燃引起，同時電錶房附近發現少量液化石油氣由地底喉管滲漏，涉及部分已即時被隔離及搶修。就所述事故成因以及肇事氣體的確切類型及來源，仍待有關部門確認。

惟本公司一向十分重視住戶的安全。現時，液化石油氣供應商及承辦商必須嚴格按照機電工程署的指引，為公用地方及住宅單位定期進行目測、壓力測試及安全檢查，確保石油氣供應安全。事故發生後，液化石油氣供應商及承辦商已即時為明蔚徑所有氣體輸送管作壓力測試，確保它們狀態良好，並計劃於2017年起，陸續為地下喉管量度防腐蝕塗層，作出額外檢測措施進一步提升安全。城市管理處會繼續積極跟進事件，確保安全。

2016年12月