

二零一六年七月十九日
葵青區議會
房屋事務委員會
第四次會議(二零一六)

議題：

葵聯二邨更換食水喉管的具體方案及時間表

內容：

葵聯二邨揭發食水含鉛至今已達一年，房屋署現時只更換聯悅樓及聯逸樓外牆及水錶的食水喉管，但對於更換單位內食水喉管的具體時間表及方案仍然毫無進展。

問題及要求：

1. 要求運輸及房屋局和房屋署提供資料，包括交代更換葵聯二邨室內食水喉管的具體方案和時間表、賠償方案及細則、更換單位食水喉管的詳細施工程序、施工時間及施工總人數等。

回覆：

承建商(瑞安承建有限公司)已於今年 3 月 14 日開始更換葵聯二邨聯逸樓及聯悅樓公用地方的不合規格的喉管。承建商會先行更換公用地方的不合規格喉管，下一階段才更換單位內的喉管。承建商會根據實際經驗，訂定單位內換喉工程的詳細計劃和時間表。由於更換單位內食水喉管的施工程序、施工時間等可能會受個別屋邨環境因素影響，房委會正聯同承建商積極研究具體方案和時間表，並會在展開單位內的工程前公布有關詳情。期間亦會繼續與居民保持緊密聯繫，以減低工程為他們帶來的影響。

我們非常明白今次事件對受影響的屋邨居民造成的種種不便，就此，我再次向居民表示歉意。事件發生後，政府和房委會已採取了一系列措施，減低 11 個受影響公屋項目的居民在取得安全食水方面的不便。

若有人士向房委會提出索償，房委會會先徵詢法律意見，再作處理。

房屋署

2016 年 7 月