



HIGHWAYS DEPARTMENT
NEW TERRITORIES REGION
2nd floor Ho Man Tin Government Offices,
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真急件
2174 8355

路政署
新界區
九龍何文田志學街 88 號
何文田政府合署二樓
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

{0ZSSZ}

本署檔號： (OZSPA) in HyD NT/12-1/3/-SK
來函檔號： () in
電話： 2762 4932
圖文傳真： 2714 5228

西貢區議會交通及運輸委員會
將軍澳培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓三及四樓
劉偉章主席

劉主席：

西貢區議會交通及運輸委員會二〇一七年第三次會議：
關注地磚鋪設不平，要求改善設計並加強監管


謝謝 貴委員會於於二〇一七年五月十八日第三次會議上，通過題述動議。 貴委員會要求本署解釋針對路面不平的路段所進行的工程技術詳情，現謹覆如下：

就地磚鋪設不平的問題，本署會繼續密切留意並監管地下設施工程完工後的修復情況。在發現路磚鬆散或凹凸不平等問題時，本署會要求有關工程倡議人和承建商修復有問題的路面。

於容易出現路面不平的行人路路段，本署會考慮使用混合沙土和水泥的底層來承托路磚，以改善路面的承托能力。而個別地段 (例如維修後仍重複出現路面不平的路段)，可以使用土工格柵(Geogrid)，加上混合沙土和水泥底層來承托鋪路磚，進一步減低路面出現不平的現象。

如對上述事宜尚有任何查詢，歡迎隨時致電(2762 4932)與本署工程師謝良有先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(謝良有  代行)



副本分送：

運輸署交通工程(新界東)部
路政署研究拓展部

傳真: 2381 3799
傳真: 2714 5290

二零一七年六月五日

(內部)	DE/SK, ME/SK, DE/TKO, CTO/TKO, ME/U&N(N)
------	---



ISO 9001 : 2008
Certificate No: 021831



ISO 14001 : 1996
Certificate No: 023124