



**HIGHWAYS DEPARTMENT  
NEW TERRITORIES REGION**

2nd floor Ho Man Tin Government Offices,  
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.  
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真文件  
2174 8355

路政署  
新界區  
九龍何文田忠孝街88號  
何文田政府合署二樓  
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔號 : (OYD8D) in HyD NT/12-14/2/2-SK  
來函檔號 : ( ) in HAD SK DC 13/15/3  
電話 : 2762 3947  
圖文傳真 : 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號  
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓  
西貢區議會秘書處  
(經辦人: 劉丹女士)

二零一六年九月六日西貢區議會全體會議

動議: 「建議政府相關部門研究改善雨水渠渠蓋設計, 以避免雨水渠被淤塞」

謝謝 閣下轉介上述討論事項給路政署及渠務署。本署及渠務署現謹提供綜合回覆如下:

路政署負責維修和保養其轄下公共道路上的集水溝。路政署在制定集水溝的設計標準時, 已從排水效能、道路使用者安全及維修保養等多項因素中作出平衡。雖然減少進水入口的大小能防止較大型的雜物被沖到雨水渠內, 但較小的進水口亦會減低集水溝的排水功能, 增加路面水浸的風險。總體而言, 本署認為現有集水溝的設計在各方面表面理想。雖然如此, 本署將繼續留意集水溝的使用效能和表現, 在定期道路巡察時若發現集水溝淤塞, 會適時跟進處理。就二零一六年九月六日西貢區議會會議中提及一款方格進水渠蓋的設置, 該款渠蓋是為方便不同市民(包括輪椅人士)使用行人過路處路面而設的。

而渠務署會定期巡查主要公共雨水排放系統的進水位置及區內容易出現水浸的地點。此外, 在雨季和暴雨期間, 渠務署會加強日常巡查及保養維修工作, 確保渠道暢通以應付暴雨來臨。渠務署亦會與相關部門保持緊密聯繫, 商討區內容易受水浸影響地點的預防措施, 確保相關部門轄下排水設施及管道能正常運作, 減低水浸風險。

謝謝 閣下對區內事務的關心。如尚有任何查詢, 請隨時致電 2762 4930 與本署工程師吳建鋒先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝 徐寶輝 代行)



- 2 -

副本送：

渠務署

(經辦人：鄭俊偉先生)

傳真：2771 9640

路政署/研究拓展部

(經辦人：黎明健先生)

傳真：2714 5290

(內部) DE/TKO, CTO/TKO

二零一六年十月十三日

