



Drainage Services Department
Mainland South Division
14/F, Kowloon Government Offices,
405 Nathan Road, Kowloon

渠務署
九龍及新界南渠務部
九龍彌敦道 405 號
九龍政府合署 14 樓

本署檔號 Our Ref : (003W2K) in MS 12/TKO/3/0/Main Part 21
來函檔號 Your Ref :
電話 Telephone : (852) 23001307
圖文傳真 Fax : (852) 27719640

傳真至 2174 8355

西貢區議會
2017年7月4日會議文件
SKDC(M)文件第221/17號

渠務署就SKDC(M)文件第197/17號的回應
將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢民政事務處
區議會秘書處(西貢民政事務處)
廖仲謙 先生

廖先生：

二零一七年七月四日（星期二）
西貢區議會全體會議上提出的動議
要求當局改善暴雨下本區道路水浸情況

多謝貴會於本年六月二十二日就上述事宜電郵本署，本署現謹回覆如下。

本署於本年五月二十四日及六月十三日曾檢查將軍澳近馬游塘的一段寶琳路及近寶康公園的一段寶康路內的渠道，發現該渠道因被落葉及垃圾阻塞而未能於上述兩天暴雨期間疏導積水。本署已聯繫相關部門，加強日常巡查和保養維修及清理工作，檢視現有渠務設施和鄰近山坡及改善方案。本署正與相關部門研究在相關位置加裝渠務設施以減低水浸風險。本署得悉路政署已安排於鄰近馬游塘的一段寶琳路的位置加裝集水溝以加強有關路段的排水功能。此外，本署亦留意到寶康路過往容易在暴雨下出現水浸的情況，現正檢視改善現有渠務設施的可行性，並會在合適地點加裝渠務設施以加強疏導雨水功能。

除了以上的跟進事項，本署亦會定期巡查主要公共雨水排放系統的進水位置及區內容易出現水浸的地點，並於雨季和暴雨期間加強日常巡查及保養維修工作，確保渠道暢通以應付暴雨發生。本署亦會與相關部門保持緊密聯繫，商討區內容易受水浸影響地點的預防措施，確保相關部門轄下排水設施及管道能正常運作，減低水浸風險。

倘若 貴會對上述事宜尚有任何查詢、或需要任何有關資料，歡迎隨時致電 2300 1307 與本人或 2300 1348 與本署工程師鄭俊偉先生聯絡。

渠務署九龍及新界南渠務部總工程師

〔石建騰 石建騰 代行〕

二零一七年六月二十八日

我們的**抱負**是提供世界級的污水和雨水處理排放服務，以促進香港的可持續發展。

Our **VISION** is to provide world-class wastewater and stormwater drainage services enabling the sustainable development of Hong Kong.

ISO 9001 & 14001
OHSAS 18001
Certified

副本傳真至

林少忠議員辦事處
范國威議員辦事處
梁里議員辦事處
黎銘澤議員辦事處
呂文光議員辦事處
鍾錦麟議員辦事處

- 傳真號碼 2117 6882
- 傳真號碼 2988 1881
- 傳真號碼 3188 5832
- 傳真號碼 2177 6900
- 傳真號碼 2177 3977
- 傳真號碼 3020 3287

路政署 (受文人: 吳建鋒先生)
西貢地政處

- 傳真號碼 2714 5228
- 傳真號碼 2792 0706

Internal E/TKO, I/TKO, AI/TKO

- by EIMS

我們的**抱負**是提供世界級的污水和雨水處理排放服務，以促進香港的可持續發展。

Our **VISION** is to provide world-class wastewater and stormwater drainage services enabling the sustainable development of Hong Kong.

ISO 9001 & 14001
OHSAS 18001
Certified