

[] 路政署就SKDC(M)文件第197/17號的回應

西貢區議會
2017年7月4日會議文件
SKDC(M)文件第235/17號

本署檔號： (OZZU7) in HyD NT/12-14/2/2-SK
來函檔號：
電話： 2762 3947
圖文傳真： 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢區議會秘書處
(經辦人: 廖仲謙先生)

二零一七年七月四日
西貢區議會全體會議上提出的動議
「要求當局改善暴雨下本區道路水浸情況」

本署於二零一七年六月二十二日收到 西貢區議會電郵，闡述由林少忠議員提出題述之討論事宜。 本署現謹覆如下：

路政署負責維修和保養其轄下公共道路上的集水溝。經本署於本年五月二十四日及六月十三日派員實地查察寶琳路近馬游塘一段及寶康路近寶康公園一段馬路，發現有關路段的集水溝因被落葉及垃圾阻塞而未能於上述兩天暴雨期間有效疏導積水。有見及此，路政署將於上述兩段道路加裝集水溝以加強有關路段的排水功能，預計工程可於本年八月前完成。本署會密切留意有關路段集水溝的使用效能和表現，在定期道路巡察時若發現集水溝淤塞，會適時跟進處理。

如尚有任何查詢，請致電 2762 4930 與本署工程師吳建鋒先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝  代行)

副本送：

渠務署

(經辦人：鄭俊偉先生)

傳真：2771 9640

(內部) SDE/SE, SME/SE, DE/TKO, CTO/TKO

二零一七年六月廿八日

