

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓
西貢區議會主席吳仕福先生

吳主席：

西貢區議會提問事項

本署收到貴區議會在本年9月11日所發出的信件(檔號: () in HAD SK DC 13/15/3)，內容閱悉。本署現謹覆如下：

就將軍澳海濱長廊出現的破損事宜，在毗鄰先前的建築地盤進行施工期間，屋宇署人員曾經多次到上址及有關地盤視察，發現海濱長廊有破損及裂痕，但沒有發現因水土流失而引致地陷。有關地盤於施工期間並無偏離批准圖則或有違規的情況，而工程期間引致的沉降及震盪等數據記錄亦沒有超越批准圖則所規定的指標上限，並不需要暫時停工。有關發展項目的建築工程已完畢，而涉及的樓宇亦已入伙。

貴區議會建議安排和有關部門一起進行實地視察，當有關詳情確定後請告知本署，以便派員出席。

如閣下有任何疑問，請與本署結構工程師林志勇先生（電話：3162 0972）聯絡。

屋宇署署長

(高級結構工程師 蔡尚明



代行)

2018 年 10 月 5 日

Site Monitoring Section: 29/F Millennium City 2, No. 378 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon.
地盤監察組：九龍觀塘觀塘道 378 號創紀之城 2 期 29 樓