

水務署就 SKDC(FEHC)文件第 11/24 號的回應

水務署

就二零二四年三月十四日西貢區議會食物環境衛生委員會會議
動議事項回應

「建議水務署改善喉管設計及跟進新設計的供水系統喉管滲漏
問題導致增加水管滲漏時維修的難度問題」

就有關西貢街市附近食肆樓宇的內部供水系統維修問題及相關建議，本署有以下回應：

根據《水務設施條例》，任何位於用水處所與政府控制閘之間的喉管與裝置均屬內部供水系統，由用戶負責保管及保養。就西貢街市附近食肆樓宇而言，位於食肆後巷樓宇牆身外的外露私人公用食水管屬於內部供水系統，由相關用戶負責保管及保養。

本署早前曾接獲就維修上述私人公用食水管事宜的查詢，並於2024年3月11日與相關人士在現場會面，解決當中的疑難。本署人員在現場進行視察時，發現事涉的私人公用食水管接駁位出現漏水，可能是由於接駁位內的密封膠條呈現老化所引致。另外，本署理解相關用戶正計劃為上述私人公用水管進行維修，並會在進行維修工程時為私人公用水管增設總閘門，以便他們日後的維修工作。當相關用戶安排進行維修工程時，本署會繼續向他們提供技術支援。

如對此事有任何查詢，歡迎與本署的工程師/新界東區（客戶服務）視察 刑嘉俊先生（電話：2152 5608）聯絡。

水務署
供應及分配(新界)科
新界東區
2024年3月13日