



沙田區議會
地區設施及工程委員會

楊英瀚先生提問

有關恆安體育館及顯徑體育館主場館未設有冷氣事宜

“每年六月至九月是租用體育場館高峰期，而七月至九月正值炎炎夏日。根據香港天文台記錄，二零二三年是有記錄以來其中一個第二暖的一年，香港天文台於去年七月二十七日錄得全年最高氣溫 36.1 度，是有記錄以來其中一個第三高。二零二三年酷熱天氣日數是 54 天，而極端酷熱天氣日數為四天，分別是有記錄以來其中一個最多及其中一個第五多。

然而，沙田區內的恆安體育館及顯徑體育館主場館缺乏空調設備的問題引起了市民的關注。據反映，這兩個體育館僅依賴出入口通風，有時室內溫度甚至比戶外還要高。在如此炎熱的天氣下，市民在場館內進行體育活動時感到相當不適，這可能導致中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱痲等健康問題，甚至危及生命。曾有媒體向康樂及文化事務署(康文署)查詢時，有關部門指出，由於建築物結構和電力負荷等限制，或地理環境的局限，無法為這兩個體育館提供額外位置以安裝冷氣設施。然而，這個連冷氣設備都缺乏的情況，實在與特區政府大力推動體育普及化的方針相違背。特別是出現於作為運動城市的沙田，情況更顯得令人費解。

翻查過去的相關文件，留意到曾討論過為這兩個體育場館的部分場地加裝冷氣設備。例如，二零一七年的文化、體育及社區發展委員會討論文件中提及了顯徑體育館大堂加裝冷氣的建議；而在二零一三年的第一次會議記錄中，有提及恆安體育館壁球場空調系統改善工程。這些文件顯示，過去已經有關於改善體育館冷氣設施的討論，但卻未能為主場館加裝冷氣。我們希望能進一步深入探討，以改善市民在體育館內的體驗，同時確保其健康和

安全。因此，我們希望康文署能重新考慮，是否可以為這兩個體育館加裝空調，以提高場館內的舒適度和安全性。就上述情況提出以下幾項提問：

- (1) 兩個體育館分別存在哪些限制導致無法加裝冷氣？若與建築物結構和電力負荷等限制，或地理環境的局限等因素有關，會否成立跨部門小組解決問題？
- (2) 承上題，留意到過去討論中有館內其他場地可以加裝冷氣，而主場館卻無法安裝，是否與建築結構、使用率或預算分配等因素有關？主場館與其他場地有何差異？
- (3) 就本人觀察，主場館內設有吹風機。考慮到夏天即將到來，會否考慮增加吹風機或冷風機的數量？如會，請提供計劃增加的數量。
- (4) 承上題，炎熱的夏天將至，在場館未能提供空調設備之前，體育館內是否設有足夠冰袋或降溫貼等設備，以應對可能出現中暑的情況，並能夠及時進行施救？”

康文署的綜合回覆

恆安體育館及顯徑體育館分別位於沙田馬鞍山恆安邨恆安商場及顯徑邨顯徑商場，體育館初建時並沒有空調系統。為讓市民可更舒適地做運動，現時館內的乒乓球室、健身室、壁球室及活動室已安裝了空調系統；至於其多用途主場，本署一直與房屋署、領展資產管理有限公司及相關工程部門研究安裝空調設備的可行性，惟受到建築物結構、場地空間和電力供應及負荷等限制而未能實行。有見及此，本署已在多用途主場合適位置設置流動式冷風機、風扇、吹風機或抽風系統等。為進一步加強空氣流通，本署將在顯徑體育館及恆安體育館的主場分別額外加設一部及三部流動式冷風機。

如同本署轄下其他體育館，上述兩個體育館均備有冰袋及其他急救用品以供需要時使用。場內亦張貼了告示，提醒用場人士，當天文台發出酷熱天氣警告時，在運動期間應經常補充水份，如身體

感到不適時，應立刻停止運動，或聯絡場地職員提供協助。過去五年，上述兩個體育館均未接獲市民中暑的報告。

沙田區議會秘書處
STDC 13/70/65

二零二四年四月