

地政總署斜坡維修組自有關地方交還港島東區地政處起，有為營舍附近 13 個斜坡進行工程師維修檢查及例行維修檢查。最近一次工程師維修檢查日期為 2008 至 2013 年間，工程師維修檢查頻率是根據斜坡風險類別定為每 5 年或 10 年 1 次，在最近一次檢查均未有觀察到異狀。例行維修檢查頻率亦根據斜坡風險類別定為每 1 年、2 年或 10 年 1 次，曾進行的例行維修保養工作包括清潔排水渠；清理斜坡面上垃圾及樹枝；修剪過多的植被。該 13 個斜坡整體保養狀況理想，其中 5 個斜坡已在 1996 至 2016 年按照現行設計要求加固，符合現時斜坡安全要求；其餘 8 個尚待進行鞏固工程，不建議在此類斜坡附近進行活動。