

元朗區議會鄧慶業議員辦事處

Tang Hing-ip, Yuen Long District Council Member's Office



☎ 2477 0105 ☎ 2470 0162 ✉ tanghingip@yahoo.com.hk ☑ 元朗壽富街 55 號元朗中心七樓 710 室
☑ Room 710, 7/F, Yuen Long Centre, 55, Sau Fu Street, Yuen Long, Hong Kong.

個案編號：
本處檔號：YLDO/TTC/20120301/更換小巴車輛

貴處檔號：
來函檔號：

元朗區議會交通及運輸委員會
陸頌雄主席：

全面更換元朗泰豐街至流浮山及尖鼻咀的
34 和 35 號專線小巴車輛

請將是項討論事項列入二零一二年三月二十二日交通及運輸委員會的會議議程。

事緣：

多年來，往返元朗泰豐街至尖鼻咀的 35 路專線小巴車輛備受詬病，本人已一再向運輸署投訴，並多次在本會會議提出質詢及要求早作改善，以保障乘客和沿線村民的安全。可惜，在營辦商的一再砌辭推搪，部門的敷衍塞責，情況從沒得到改善。

在去年（二零一一年）十二月二十七日下午十二時四十分左右，該線的一輛車牌 HU3730 小巴駛近尖鼻咀迴旋處時，突然失控撞向左邊草叢，幸而被路邊的鐵欄擋停，否則便會直衝出去，跌落數百呎的海裡，後果會做成嚴重傷亡。據當時在車內的乘客告知，該車的車長表示，該車是突然煞制失靈，因而不能將車安全穩當地停下而導致事故的發生。

由事件看到，本人多年來的擔憂和要求，絕不是無的放矢。尚幸是次無大傷亡，但沒有人能保證幸運之神會繼續眷顧。

現要求運輸署及有關部門：

- (一) 督促及強制營運商立即撤換該兩路線專線小巴的所有車輛，因為該等車輛的車齡都超過十四年。
- (二) 加強監察該線車輛的維修、保養和清潔。
- (三) 加強及增建深灣路沿線的防護欄，以確保車輛發生意外時，不會衝出山坡，墮下深溝或墮進海裡。
- (四) 加強及增建深灣路沿線的路燈照明，及減少道路的彎位、上下坡的斜度和死角，保障行車安全。

元朗區議員
鄧慶業 鄧家良

二零一二年三月一日

(附件：照片兩頁)

二零一二年三月一日

(附件：照片兩頁)

附件：全面更換往返元朗泰豐街至尖鼻咀的 35 路專線小巴車輛 照片 (一)



附件：全面更換往返元朗泰豐街至尖鼻咀的 35 路專線小巴車輛 照片（二）



元朗區議會交通及運輸委員會

2012 年 3 月 22 日(星期四)

議員提問：

要求全面更換第 34 和 35 號線專線小巴車輛

回應：

有關議員的上述提問，本署謹覆如下：

根據警方的最新報告，有關個案仍在調查中。本署會與警方繼續保持聯絡，並根據調查結果採取適當跟進行動。

現時，所有行走於路上的小巴均需進行年檢，以確定其性能及是否仍然適合投入服務。在年檢時，所有公共小巴的機件需要在良好及有效的運作狀態，否則不能通過有關檢驗。而所有行走新界第 34 及 35 號線的小巴均通過年檢。同時，小巴營辦商均會定期檢驗其車隊，以確保小巴行車安全。就更換小巴及提升車廂內設施一事，本署已要求營辦商考慮跟進，營辦商表示會因應其公司的財政狀況而作出檢討。

另外，本署已備悉議員對該道路設計的關注，並會詳細檢討深灣路沿途位置，與路政署一同研究在適當位置加設合適的防撞欄。同時，本署會研究盡量減少深灣路沿途局部彎位的彎度和路面斜度。

運輸署新界運輸管理部

2012 年 3 月