



# 麥業成 議員辦事處

新界元朗鳳攸北街 11-15 號益發大廈商場一樓 1 號舖  
電話：2477-3226 傳真：2479-7873

致：元朗區議會  
文康、社區服務及房屋事務委員會主席  
湛家雄議員, BBS, MH, JP

由：元朗區議會  
文康、社區服務及房屋事務委員會委員  
麥業成

請把下列提問列入 9 月文康、社區服務及房屋事務委員會會議內討論

要求房屋署就元朗朗晴邨食水含鉛量超標一事作出解釋；及  
檢討現時興建屋邨的監管及驗收機制

事由：近日，香港多個屋邨亦驗出食水含鉛量超標，其中包括並未入伙的元朗朗晴邨。就事件的嚴重情度可見，房屋署對現時興建屋邨的監管及驗收機制實存有漏洞。

因此，現要求：

- (1) 房屋署就朗晴邨食水含鉛量超標事件作出解釋；
- (2) 就朗晴邨興建時的監管及驗收機制作出檢討。

現要求房屋署就上述事宜作出回應及改善。



元朗區議會  
文康、社區服務及房屋事務委  
員會委員  
麥業成 敬啟

2015 年 8 月 17 日

## 元朗區議會文康、社區服務及房屋事務委員會

2015年9月8日會議

提問議員：麥業成議員

議程：要求房屋署就元朗朗晴邨食水含鉛量超標事作出解釋及檢討現時興建屋邨的監管及驗收機制

房屋署回應：

朗晴邨為仍在興建中的公營房屋，因應近期食水含鉛量超標事件，雖然朗晴邨的供水喉管仍處於安裝初期，為確保整個供水系統質素達標，朗晴邨的總承建商決定將已安裝但有可疑的水喉部件拆除，以釋疑慮。同時，總承建商亦需長期監察工程，以確保施工質素達標。如發現或懷疑任何有可能導致不符合有關工程合約的要求，總承建商有責任並必需予以改善及糾正。

房屋署會採取一系列的加強監管措施，包括在現時建築規格內加上檢測水樣本和焊接物料的含鉛成份、在合約註明需不時抽查食水喉管的焊接物料以及加強執行抽查焊接物料成份。房屋署將與水務署和業界合作研究提升水龍頭物料的安全規格，並聯同香港建造業議會、有關商會、學會、專業團體和水喉從業員總會等研究如何加強水喉匠與喉管工人的培訓。此外，房屋署正研究在新工程項目中採用內置無鉛焊錫的銅喉配件，確保所有銅喉接駁焊料不含鉛；及聯絡香港認可處（HKAS）為銅喉焊枝的含鉛測試推行香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的認可服務等。

房屋署

2015年8月