

關注山道天橋石屎剝落

10 月 24 日下午 5 時許，山道天橋發生石屎剝落事件，幸好事件中並無途人受傷。事件反映出政府對公共設施保養不足的問題。

山道天橋建成至今已有二十多年的歷史，位處石塘咀繁忙地段，每日車流及人流眾多。若再次發生類似事件，市民的生命安全將受到極大威脅。中西區的行人及行車天橋數目極多，政府實在有需要有一套完善的保養及監察程序，確保天橋的結構安全。

問題：

1. 請政府有關部門詳細解釋石屎剝落事件的成因及跟進情況；
2. 請問有關天橋建成至今有否進行修葺工程？若有，於何年及進行了何種修葺？
3. 請問政府現時是否有一套公共道路保養的程序？請簡述之。

動議：

強烈要求政府加強保養公共道路的結構安全，避免山道天橋石屎剝落事件再次發生。

楊位款、鍾蔭祥

2005 年 10 月 25 日

關於山道天橋石屎剝落

路政署的回覆:

多謝你於 2005 年 10 月 26 日的來函。現就來函附件中的問題回覆如下：

1. 經本署的實地調查，10 月 24 日在上址發生的石屎剝落，是由於上址天橋伸縮縫處，有小部份的表皮石屎剝落所引致。本署已於事發當天完成上述位置的維修工作。為確保公眾安全，本署亦會就整條山道天橋進行實地的檢查，並特別針對所有的伸縮縫位置作出詳細驗查，預計上述檢查工作會於本月 24 日前完成。我們亦會就實地檢查結果，作出跟進。
2. 本署曾於 1999 年，更換部份的天橋排水管。本署亦於 2000 年，為山道天橋的支柱，塗上防潮保護層，加強結構的耐用性。在本年中，本署也曾為天橋的部份破損路面，進行修葺。除此之外，本署亦經常為上述天橋進行日常的維修工作，如清洗橋面及更換損壞的喉管。
3. 本署會對全港道路結構進行定期檢查。一般情況，本署會每隔半年，對每一個道路結構進行“半年檢”。而每隔兩年，本署會對每一個道路結構進行較詳細的“綜合兩年檢”。此外本署亦會對有個別問題的結構，進行“特別驗查”，以便找出問題的成因，作出跟進。除此以外，本署的維修隊伍亦會執行日常的巡查，以便作出及時的跟進及維修。

(二〇〇五年十一月十日收到)

中西區區議會秘書處
二〇〇五年十一月