

關於中山紀念公園及均益大廈第二期（均益二期）氣味事宜

在 2010 年 10 月 14 日舉行的食物環境衛生及工務委員會，有委員表示關注中山紀念公園及均益二期附近出現渠臭問題。渠務署和路政署已作出跟進，現綜合回覆如下：

(1) 中山紀念公園

渠務署和路政署在10月中及11月底分別派員到中山紀念公園附近一帶進行實地視察，以便確定氣味源頭。期間發現行人天橋旁的一個沙井蓋有損毀，懷疑該損毀沙井蓋是氣味源頭。渠務署已即時採取臨時措施密封該沙井蓋。渠務署於12月底再派員巡查中山紀念公園附近一帶，期間並沒有發現氣味問題。為免氣味再度從損毀沙井蓋溢出，渠務署已安排訂造及更換有關沙井蓋，預計於2011年1月完成。

除此之外，中山紀念公園附近的集水溝、集水井、U型渠等，均未有發現氣味問題。

(2) 均益二期

渠務署於10月中及11月底兩次派員到均益二期附近的德輔道西、水街、嘉安街及干諾道西一帶和後巷實地視察，而路政署亦於10月底到均益二期附近一帶視察，均未有發現該處的公共渠道有淤塞情況或出現氣味問題。渠務署職員亦曾就氣味問題向均益二期管理處查詢，管理處表示沒有收到有關氣味問題的投訴。渠務署和路政署會繼續監察該處情況，如有需要，會聯同相關部門加強溝渠清理工作。

渠務署
路政署
2011年1月