

北角寶聯徑對上部份行人徑的改善工程

I. 目的

本文件的目的是請各委員通過，由地區小型工程撥款中批出180,000元，以供進行題述工程。

II. 背景

2. 北角寶聯徑對上行人徑是進行晨運及行山活動的熱門地點。從寶聯徑起步，可上寶馬山或轉入金督馳馬徑往其他地點。東區區議會於1988年曾撥款重建一個位於寶馬山的避雨亭。因應從寶聯徑往避雨亭的部份行人徑受沖蝕，東區區議會先後於1988及89年撥款重鋪一段行人徑地面及安裝扶手欄杆。

3. 地區工程工作小組在2011年3月14日的會議席上通過改善「金督馳馬徑山路階級」的工程建議(見小組文件第11/11號)。經與當區區議員及民政事務總署工程組(工程組)人員進行實地視察，確定於寶馬山避雨亭附近一段山路梯級有損壞。視察期間亦收到行山人士反映寶聯徑對上一段重鋪的行人徑有苔蘚，宜加鋪防滑物料以保障晨運及行山人士的安全。

III. 跟進工作

4. 工程組已就工程擬備設計圖則(見附件)，主要的工程項目包括：

- (i) 改善位於東區區議會避雨亭附近一段山路梯級及安裝仿木扶手欄杆(地點一)，長約17米；
- (ii) 在寶聯徑對上一段已改善的行人徑加鋪防滑物料(地點二)，長約63米；
- (iii) 清理避雨亭平台外圍，並在其周邊種植青草以改善景觀(地點三)。因應避雨亭位於空曠的高地，亭內亦將加設經加固的避雷裝置。

整項工程的估計費用約180,000元，內中包括在工地豎設圍欄及告示牌，以及購買保險、清理工地等雜項費用。

IV. 建議


5. 請各委員考慮及通過上文第1段的建議。

東區民政事務處

2011年8月

檔號：HAD E DM 16/2/22

位置圖



地點二：在行人徑上加鋪防滑物料



地點三：清理避雨亭平台外圍及在其周邊種植青草

