

## 有關煤氣管道的檢漏巡查事宜

煤氣公司在佐敦谷北道煤氣洩漏事件後，已即時加強管網巡查，並剛於 5 月 1 日完成了為期三星期的同類型煤氣喉管的檢漏特別巡查，並於 5 月 3 日公布調查結果。

本公司收到葵青區議會黃耀聰議員就上述巡查的書面查詢，現謹提供有關資料，以供參閱。

### 巡查報告

煤氣公司於 5 月 1 日完成了為期三星期的同類型煤氣喉管的檢漏特別巡查。煤氣公司動員了九隊巡查小組，使用精密的探測器，以步行方式巡查了 450 公里的喉管，並由機電工程署以抽驗方式進行監察。結果證實有關的喉管狀態良好，巡查過程中發現只有三處喉身出現微小的破損，本公司亦已立即修復，對管網安全並沒有影響。該三處地方分別位於黃竹坑道近南塋山道交界處、九龍太子道西，以及葵涌麗瑤街。此外，在巡查過程中，煤氣公司於全港逾 20 萬個喉管接駁位置，探測到其中 30 個位置出現極微量的滲漏，本公司也已立即維修。另外，工程人員也同時為 18 個煤氣的地面裝置作維修。

### 麗瑤街喉管的維修過程

本公司當日在麗瑤街巡查時，發現一段地下喉管的喉身出現微小破損。本公司當時決定即時維修，因此在下午約 5 時將有關的煤氣供應截斷，確定現場情況安全後才進行修復工程，因此無需疏散居民。而本公司也有在停氣的大廈張貼通告，通知住戶有關情況。煤氣供應在下午 6 時 20 分開始逐步恢復，並在 8 時 20 分全面恢復。

### 葵青區內有事故的地點

在葵青區的巡查中，只發現位於麗瑤街的喉身有一處微少的破損，其他極微量的滲漏都屬於常規性的維修工作。微量滲漏的定義是以精密的探測器才能探測到有煤氣釋出，而純粹用嗅覺是不能嗅到的；既不能燃點，更不會着火，所以並不會造成危險，但本公司也已立即完成維修工作。

### 巡查時間及公布機制

煤氣公司於偉景樓事件後，承諾於三星期內完成檢查同類型的煤氣喉管。本公司於5月1日完成為期三星期的特別巡查後，已即時向機電工程署的氣體標準事務處呈交檢測數據及資料，並向公眾公布巡查結果。我們重申，所有檢測到的滲漏皆屬極其輕微，屬於一般維修性工作，並已即時修妥。巡查的詳細資料已向機電工程署匯報，該署亦肯定本公司的整體管網狀況是安全的。

### 跟進工作

本公司在巡查過程中，於葵青區只發現一處喉身出現微小的破損，本公司亦已立即修復。我們未來會增加巡查次數，由每年三次增加一倍至每年六次。

本公司亦會繼續與機電工程署保持緊密溝通，制定適當措施，以進一步確保煤氣管網安全。