

欽州街/福榮街交界路陷事故

目的

本文件主要討論 10 月 8 日在欽州街/福榮街交界發生的路陷事故，詳情如下：

背景

本年 10 月 8 日，一輛私家車駛至欽州街與福榮街交界時，快線路面穿洞，令私家車的左前輪陷入洞內。隨後掘開路面檢查，發現地底大量沙泥流失，出現一個逾 2 米闊、2.5 米深的大洞，幸意外中無人受傷。

查詢

1. 請路政署交代造成是次意外的原因
2. 請路政署交代日常如何進行道路檢查

要求

1. 路政署針對意外成因，加強道路檢查，以保障市民的生命安全。

文件提交二零零四年十月二十六日深水埗區議會第七次會議討論

提交人：莊志達、王德全

二零零四年十月十二日