



檔號：HAD SSP DC/13/1/4/14/(2) I

深水埗區議會文件 32 /06

環境及食物委員會
第十四次會議報告

環境及食物委員會於本年三月二日的第十四次會議，討論了以下事項：

(a) 覆蓋龍珠街排洪渠修定建議(文件 11/06)

- 於二零零六年一月社區事務委員會的會議中，區議員關注到因覆蓋龍珠街排洪渠而需要移除石牆中生長的 21 棵樹木，之後香港大學詹志勇教授亦要求保留龍珠街排洪渠、石牆和樹木。
- 渠務署因此向委員會提出以下三項可行的修訂建議：
 - 保留 14 米長的石牆及 9 棵石牆生長的樹木，加建在石牆旁人造水流設施。但因排洪渠的敷設路線改變，園內的 6 棵樹木亦要移除；
 - 保留 9 棵石牆生長的樹木，這段石牆將被泥土覆蓋，而園內仍須移除 2 棵樹木；或
 - 保留 3 棵在石牆向渠外生長的樹木，這段石牆將被泥土覆蓋，但園內所有樹木也無須移除。

- 委員會基於保障公眾衛生的理由，要求盡速覆蓋龍珠街排洪渠，並支持上述的第三個修訂方案，惟要求渠務署盡可能保留更多生長於石牆的樹木。

(b) 要求於深水埗西邨路增設避雨亭(文件 12/06)

- 委員會知悉文件內容，該文件要求於深水埗西邨路 75 號小巴士站增設避雨亭。
- 運輸署回應表示，從交通工程角度，該署不反對於有關地點增設避雨亭。
- 民政事務處回應表示，該處稍後會就有關建議進行諮詢工作及初步可行性研究，如建議獲支持並確認初部技術上可行，便可考慮納入為市區小工程計劃或小規模環境改善工程計劃內。
- 委員會要求民政事務處對有關建議進行廣泛諮詢，包括富昌邨的居民團體及當區議員。

(c) 改善長沙灣熟食市場管理(文件 13/06)

- 委員會知悉文件內容，該文件關注到食環署及建築署仍未完成長沙灣熟食市場的加設吊扇工程，以及近期發生的「沙井事故」和「油漆失約事件」，並要求署方盡快加設風扇和加強管理工作。
- 署方回應表示，由於該市場最初的设计並沒有包括吊扇，建築署須於市場內先行物色適當位置並加設支撐結構，而整個吊扇裝置工程會於本年三月份內完成；至於近期發生的事故則是個別事件。

- 委員會認為市場的管理仍有改善的空間，須加以檢討，並要求署方研究如何優化區內熟食市場的營商環境。

(d) 食環署、九龍西地政處及警務處針對區內環境衛生等問題的行動報告(文件 15/06、16/06 及 17/06)

- 委員會知悉上述報告內容。

深水埗民政事務處
區議會秘書處
二零零六年三月