

區議會其他事項
討論文件

白田邨昌田樓沉降問題

白田邨昌田樓樓高四十層和諧式公屋，2000 年建成入伙，最近，發現大廈出現下沉情況，從觀察及量度所見，與同期興建緊貼毗鄰的大廈盛田樓相比，大廈下沉了約 2 吋至 4 吋，令人憂慮到大廈結構安全問題。

請房屋署就以下的提問給予回覆：

- (1) 提供圖則講解上述大廈沉降的原因；
- (2) 講解毗鄰盛田樓同期興建卻沒有沉降的原因；
- (3) 下沉會否停止，還是繼續下沉；
- (4) 如果會繼續下沉，是否需要採取一些補救措施；
- (5) 如果保證暫時不會再下沉，那麼是否需要有一些監察措施。

文件提交人

甄啓榮

2011 年 5 月 13 日