

深水埗區議會轄下地區設施委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員 / 單位: 陳東 陳鏡秋 羅錦有 盧永文 黃達東 聯合議員辦事處
2. 工程名稱: 重修及改善主教山現有設施
3. 工程目的 (請指出現有問題, 以及建議工程的效益, 例如美化景觀、加強公共衛生等):
主教山上現有設施已使用多年, 出現破損現象, 包括近匯基書院的樓梯及小徑, 凹凸不平, 梯角崩缺, 涼亭坐椅亦損壞, 故建議重修設施, 造福市民。
4. 工程受惠對象:
- | | |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 區內所有居民 | <input type="checkbox"/> 傷殘人士 |
| <input type="checkbox"/> 老人 | <input type="checkbox"/> 兒童及家長 |
| <input type="checkbox"/> 青少年 | <input type="checkbox"/> 其他: _____ |
5. 預期受惠人數: 365,000
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫): _____
7. 工程大綱 (請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等):
- 重修近匯基書院的樓梯及小徑
 - 維修涼亭內損壞坐椅
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工作地點): 主教山 (工程 1 及 2 項相片請見附件)
9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫): _____
10. 其他與工程有關的資料 (例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等):


簽名: 羅錦有
姓名: 羅錦有
日期: 6月20日

深水埗區議會轄下地區設施委員會
地區小型工程計劃建議書


工程名稱：重修及改善主教山現有設施

工程地點平面圖

附件（第一頁）



工程地點 (1) 重修近匯基書院的樓梯及小徑



工程地點 (2) 維修涼亭內損壞座椅

