

要求改善街道去水渠設計

有鑑於現時街道去水渠設計參差，去水功能存疑，亦有因長期失修，容易造成積水及收藏垃圾，導致滋生蚊蟲，傳播疾病。本辦事處接獲居民意見，懷疑是去水渠口的設計問題，其中例子，在永隆街、青山道及元州街一帶的街邊去水渠設計不一。隨函並附居民提供的相片供參考。

本人建議除加強目前街道的街渠清理、維修管理外，並要求有關部門作出全面的研究，對街渠設計作出改善。

文件交 2011 年 9 月 1 日環境及衛生委員會討論

文件提交人：陳偉明

2011 年 8 月 22 日

圖 1 過去式沙井與疏冷表面



疏冷外觀

圖 2 沙井的內觀沒有沙井的設計



雙疏冷通道

疏冷內觀

譚凱
2010年12月7日

圖 3 疏冷及沙井表面



圖 4 現時使用中的沙井有大量積水，每個規格並不一樣




圖 5



圖 6



堆積垃圾的現象





譚凱
2010年12月7日

附件三

