

## 要求改善輕鐵月台空隙及高低問題

### 背景：

現時有不少輕鐵站出現空隙太闊及高低級問題，令不少輪椅人士在出入車廂時，輪椅前輪跌入空隙、高低級容易令輪椅傾側翻倒等情況，對輪椅人士及其他乘客均構成危險。雖然港鐵公司於 2008 年完成胎填充物設置縮窄空隙，但只填多於 145mm 之空隙，其他空隙雖不多於 145mm，但仍會容易令輪椅前輪跌下。

### 要求：

1. 加設月台邊伸縮板改善空隙問題
2. 針對車身與月台高低級的情況，調節車廂，保障乘客安全。

請各委員支持及指正！

文件提交人：

盧民漢 何俊仁 陳樹英  
蔣月蘭 黃麗嫦 林頌鎧  
何杏梅 朱順雅

2010/12/14