

2008 至 2011 年度油尖旺區議會

關注區內斜坡安全

背景：

2011 年 4 月 4 日何文田京士柏道 23 號有一幅填土坡倒塌，大量山泥沿斜坡衝落緩跑徑，幸未有造成傷亡。據報導，該護土牆在 2010 年 12 月例行檢查時沒有發現問題，疑因人為因素引致倒塌，事件令人擔心區內有否類似的斜坡安全問題出現。

查詢及要求：

1. 請問油尖旺區內現時有多少幅斜坡由政府部門負責，分別由多少個部門管理？
2. 各部門現時會隔多久巡視有關斜坡，巡視時會以甚麼準則釐定其是否安全？
3. 要求部門解釋出事斜坡的設計及查明倒塌原因；
4. 要求部門檢討斜坡的設計及評估機制，加強對本區斜坡的檢查，排除斜坡倒塌的隱患，以免在雨季時出現危險。

文件提呈：

文件提呈 2011 年 4 月 28 日油尖旺區議會會議討論，請建築署及土木工程拓展署代表出席回應。

提呈人：楊子熙 鍾港武 孔昭華 關秀玲
陳少棠 蔡少峰 葉傲冬

2011 年 4 月 11 日