

要求康樂及文化事務署全面檢查及維修

卑路乍灣公園路旁遮雨簷蓬

背景：

眾多西環居民指公園內用金屬架構支撐木制物料搭建而成的流線型遮雨簷蓬，因使用經年，日曬雨淋，金屬結構出現很多鏽蝕，木制結構之間出現空隙及斷裂現象，另外頂層的透明膠片有許多已經移位或遺失(詳見附件)，遇著下雨時，簷蓬不停滴水，令居民被雨淋致全身溼透，非常尷尬。

問題：

- (1) 現時卑路乍灣公園內的流線型遮雨簷蓬使用了多久？
- (2) 康文署是否有安排定期檢查及維修？
- (3) 康文署是否有計劃優化或改建公園內流線型的遮雨簷蓬？

建議：

現要求康樂及文化事務署盡快派員作全面檢查及維修，盡快更換破損的頂層膠片。

文件提交人：

葉永成、張國鈞

2018 年 12 月 03 日

附件一



金屬結構出現很多鏽蝕，
啡色結構之間出現空隙及斷裂現象



附件二



簷蓬頂層的膠片有許多移位
或部份簷蓬更沒有膠片覆蓋