

強烈關注 961 號巴士在行駛中途起火事件

九龍巴士（一九三三）有限公司的回覆：

就有關事故，本公司與巴士製造商經初步調查發現，巴士起火的原因與引擎故障令「偈油」漏出有關。事發後，本公司已檢查所有同型號巴士的引擎，並無發現問題，相信上述事故屬個別事件。本公司已向運輸署呈交報告，亦已聯絡巴士製造商委派專家跟進事件，確保行車安全。

(秘書處於 2019 年 7 月 8 日收到)

中西區區議會秘書處

2019 年 7 月