

關注區內樹根生長導致樹槽爆裂及行人路開裂事宜

我們發現區內部分樹木的樹根隨著生長，逐漸佔據更大空間，令樹槽爆裂，部分樹根更佔據行人路空間，令行人路面變窄，行人路磚凸起，影響行人出行。以下是我們發現區內有關情況較為嚴重的地點（見附圖）：

- 儒林臺及水池巷交界處
- 干德道 62 號對出
- 羅便臣道 35487 號燈柱與 35488 號燈柱
- 列堤頓道 48 號俊傑花園對出與近 42766 號燈柱
- 屋蘭士里 10-12 號對出斜路樹槽
- 堅道花園對出
- 堅尼地城游泳池休憩處對出近 40551 號燈柱的兩棵樹
- 科士街 40 號近樹牆行人路

問題：

1. 過去一年，有關部門共接獲多少宗區內有樹根導致樹槽爆裂、行人路出現裂痕或凸起的投訴？請提供相關位置、數字及跟進情況。
2. 有關部門是否有定期檢查樹木生長對路面及樹槽的影響，並及時修補？如有，請提供定期檢查時間表。

建議：

建議有關部門修補上述地點的樹槽以及行人路，減少對居民出行的影響，並定期檢查區內樹木生長對路面的影響，及時進行修補。

文件提交人：

葉亦楠 施永泰 楊學明 楊開永 劉天正 張嘉恩

附圖：

儒林臺及水池巷交界處



干德道62號對出



35487 號燈柱與 35488 號燈柱



列堤頓道48號俊傑花園對出



列堤頓道48號俊傑花園對出（近42766號燈柱）



屋蘭士里10-12號對出斜路樹槽



堅道花園對出



堅尼地城游泳池休憩處對出近40551號燈柱的兩棵樹



科士街 40 號近樹牆行人路

