

檔 號：HAD C&W DC/13/1/11
電 話：2852 3423
圖文傳真：2542 2696/ 3691 8024
電 郵：kelsey_wt_cheung@had.gov.hk

香港中環統一碼頭道 38 號
海港政府大樓 11 樓

Z

中西區區議會文件第 49/2024 號

電郵信件

中西區區議會
各議員

各位議員：

建築署移除位於雅賓利道的樹木
(樹木編號：TS008，樹木品種：Acacia confusa (臺灣相思))

秘書處於 2024 年 10 月 9 日收到建築署的通知，表示將移除上述樹木，詳情如下：

日期：2024 年 10 月 12 日(星期六)
時間：上午 10 時至下午 4 時
詳細地點 / 位置：雅賓利道，位於香港動植物公園的一個斜坡（斜坡編號：11SW-B/C6）
封路位置：貼近建築署負責護養斜坡（斜坡編號：11SW-B/C6）的一條雅賓利道行車線將封路進行移除樹木
交通安排：封路期間將在現場設立指示牌，引導車輛
其它安排：移除期間將圍封相關路段旁的一段行人路，在場有工作人員指示行人使用行人路
備註：建築署已得到警方批准緊急臨時交通安排申請
移除樹木的原因：由於發現該樹木主幹出現不正常樹皮裂紋，由頂部一直伸延至主幹，經樹藝師專業評估其倒塌風險，需盡快移除，以保障公眾安全。

現附上建築署提供的資料供各議員閱悉。如有任何查詢，請聯絡建築署林務主任/樹木管理利偉雄先生（電話：[REDACTED]）或高級林務主任/樹木管理陳家煌先生電話：[REDACTED]。先此致謝！

中西區區議會秘書處

附有關封路位置圖、樹木資料及樹木相片

二零二四年十月九日

通知移除危險樹木

地點：雅賓利道 / 動植物公園旁

建築署斜坡編號：11SW-B/C6 (圖片 1)

樹木編號：TS008

樹木品種：台灣相思 (圖片 2)

胸徑：430 毫米

樹高：13 米

樹木狀況

- 署方按照發展局綠化、園境及樹木管理組制定的《樹木風險評估及管理安排指引》，委派承辦商聯同合資格的樹藝師每年為該樹進行一次詳細檢查及風險評估。於2024年7月為該樹進行檢查時發現其樹木主幹出現不正常樹皮裂紋，由頂部一直伸延至主幹，經樹藝師專業評估其倒塌風險甚高。


建議風險緩減措施

為確保公眾安全，本署將於本週內移除有關危樹。

圖片說明



圖片 1: 樹木位置



圖片2: 樹木外觀



圖片3: 樹木主幹出現不正常樹皮裂紋




圖片4: 樹木主幹出現不正常樹皮裂紋 - 近觀，可見裂紋數量多，且深而長




圖片5: 樹木主幹頂部出現不正常樹皮裂紋



圖片6: 樹木主幹頂部出現不正常樹皮裂紋 - 近觀，可見裂紋深而長







雅賓利道

香港, 香港島

Google

街景 - 9月 2022

蘭桂坊

雅賓利道

Google

圖片拍攝日期: 9月 2022 © 2022 Google 香港 使用條款 隱私權 回報問題





15/07/2024 12:58