



康樂及文化事務署

Leisure and Cultural Services Department

電話 TEL:

圖文傳真 FAX NO:

本署檔號 OUR REF: (22) in LCSD LS T HKW 1-55/1

來函檔號 YOUR REF:

中西區區議會

中西區區議會秘書處 (中西區民政事務處)

行政主任(區議會)4

張蔚婷女士

張女士：

移除樹木通知 (樹木編號：CW 920)

康樂及文化事務署(康文署)將於十一月內移除一棵石栗(樹木編號: CW 920)健康及結構狀況欠佳的樹木。

該樹木位於山市街 27 號外青蓮臺對出行道樹穴，該樹於 2018 年經歷超級颱風「山竹」後，大部份的樹冠受損、枝幹和底部受真菌感染，發現木質明顯腐爛情況。儘管本署實施了多項護養和風險緩減措施，其健康及結構狀況仍持續轉差，無法復原。由於結構狀況出現潛在倒塌危險，需盡快移除有關樹木，以保障公眾安全。詳情請參閱夾附的《移除危險樹木通知》。

請傳閱有關文件予中西區區議員，以備悉上述移除樹木的安排。

如有查詢，歡迎致電與本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(胡碧芯  代行)

附件：移除危險樹木通知

2024 年 10 月 30 日

香港西樹木組 香港西營盤東邊街北 18 號中山紀念公園體育館 4 樓

Hong Kong West Tree Team

4/F, Sun Yat Sen Memorial Park Sports Centre, 18 Eastern Street North, Sai Ying Pun, Hong Kong.

移除危險樹木通知

地點：山市街 27 號外青蓮臺對出行道樹穴
樹木編號：CW 920
樹木品種：*Aleurites moluccana* 石栗
胸徑：710 毫米
樹高：16 米
樹冠：6 米

樹木狀況

- 該樹於 2018 年經歷超級颱風「山竹」後，大部份的樹冠受損。
- 枝幹和底部受真菌感染及出現嚴重腐爛。期間，康文署施用殺菌劑以控制真菌擴散，但其狀況持續不斷轉差，無法復原，結構狀況出現潛在倒塌危險。

風險緩減措施

由於該樹位處大廈的正門出入口及行人道上，為保障公眾安全。本署將於 2024 年 11 月內移除該樹木。

圖片說明

樹木位置 (箭咀所示者)



樹木外觀



樹幹與枝幹位置有真菌感染及出現嚴重腐爛

