

移除危險樹木通知

背景

於 2025 年 1 月 15 日在魯班先師廟附近發生的塌樹事故，事涉樹木位處政府土地，地政總署的承辦商檢查後已開展清理塌樹，並於 1 月 19 日已完成對該樹的風險緩解工程。

2. 事後本署委派樹木保養承辦商對該樹木作詳細風險評估，發現該樹的健康狀況欠佳，並有倒塌風險。

詳細資料


地點	:	青蓮臺15號近燈柱編號37938
樹木編號	:	T1
樹木品種	:	Ficus microcarpa榕樹(細葉榕)
胸徑	:	1375毫米
樹高	:	17米
樹冠	:	26米

樹木狀況


- 該樹於2025年1月15日，其中一條主幹倒塌後，發現樹幹中央有一個腐爛的樹洞。2月4日進行詳細檢查時，發現該樹洞直達底部，且腐爛已蔓延至其餘分枝。由於結構嚴重受損且無法修復，該樹對周圍環境構成潛在倒塌危險。
- 該樹位於魯班先師廟旁。每逢農曆六月十三日，許多三行工人及機構都會前往廟宇拜祭這位祖師。當日人流較多，可能對公眾構成較高的安全風險。

風險緩減措施

基於承辦商的報告，本處的林務主任已覆核有關報告，並已通知綠化、園境及樹木管理組。為保障公眾安全，樹木管理組同意本署盡快移除該樹木。



圖片 1: 樹木位置



圖片 2: 樹木外觀



圖片3:樹幹狀況 - 樹幹出現空洞



圖片4:樹幹狀況 - 空洞周圍出現腐爛



圖片5:樹幹狀況 - 腐爛蔓延至其餘的主幹



圖片6:樹幹狀況 - 空洞深度直到底部