



康樂及文化事務署

Leisure and Cultural Services Department

電話 TEL:

圖文傳真 FAX NO:

本署檔號 OUR REF: (23) in LCSD LS T HKW 1-55/1

來函檔號 YOUR REF:

中西區區議會

中西區區議會秘書處 (中西區民政事務處)

行政主任(區議會)4

張蔚婷女士

張女士：

移除樹木通知 (樹木編號 : CW 63)

康樂及文化事務署 (康文署) 將於七月內移除一棵石栗 (樹木編號: CW 63) 健康及結構狀況欠佳的樹木。

該樹木位於士美非路嘉輝花園對出行道樹穴，本署一直為該樹進行定期檢查和護理。本署職員於六月檢查時發現樹木主幹及底部受真菌感染，經聲納斷層掃描探測後，亦顯示木質有明顯腐爛情況。儘管本署實施了多項護養和風險緩減措施，其健康及結構狀況仍持續轉差，無法復原。由於結構狀況出現潛在倒塌危險，需盡快移除有關樹木，以保障公眾安全。詳情請參閱夾附的《移除危險樹木通知》。

請傳閱有關文件予中西區區議員，以備悉上述移除樹木的安排。

如有查詢，歡迎致電與本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(胡碧芯

代行)

附件：移除危險樹木通知

2025 年 7 月 15 日

移除危險樹木通知


地點：士美非路嘉輝花園對出行道樹穴
樹木編號：CW 63
樹木品種：*Aleurites moluccana* 石栗
胸徑：900 毫米
樹高：14 米
樹冠：7.5 米

樹木狀況

- 本署職員於 6 月檢查時發現樹木主幹及底部受真菌感染，經聲納斷層掃描探測後，亦顯示木質有明顯腐爛情況。
- 期間，康文署施用殺菌劑以控制真菌擴散，但其狀況持續不斷轉差，無法復原，結構狀況出現潛在倒塌危險。
- 由於該樹位處士美非路行人道上，車輛及行人往來頻繁，為保障公眾安全，本署已於 7 月 15 日移除此樹。

圖片說明

樹木位置 (箭咀所示者)



樹木外觀



樹幹與枝幹位置有真菌感染及出現嚴重腐爛



