



康樂及文化事務署
Leisure and Cultural Services Department

電話 TEL: [REDACTED]

圖文傳真 FAX NO: [REDACTED]

本署檔號 OUR REF: (51) in LCSD (LS) C&W 1/55/18 V

來函檔號 YOUR REF:

中西區區議會
行政主任 張蔚婷女士

張女士:

移除樹木通知

(樹木編號: CW 5192)

由康樂及文化事務署(本署)負責保養的細葉榕(樹木編號: CW 5192),由於有潛在倒塌危險,需盡快移除,以保障公眾安全。

該細葉榕位於薄扶林道遊樂場,本署一直為它進行定期檢查和護理。於 2025 年 5 月, CW 5192 被發現生長情況有異,樹冠稀疏,樹枝末端有逐漸枯萎的跡象,樹幹有部分霉爛及有樹液流出。本署安排園藝承辦商於 5 月 23 日經由樹藝師進行個別樹木風險評估(表格 2),經檢查後匯報該樹懷疑感染褐根病。本署在 6 月 3 日將該樹的情況轉介至樹木管理辦事處(Tree Management Office, Development Bureau),隨後樹木管理辦事處於 7 月 7 日回覆證實該樹感染褐根病。經本署評估後,認為該樹木已無法復原,並有潛在倒塌危險及傳播褐根病風險。因此,本署將盡快移除該細葉榕,以保障公眾安全。詳情請參閱夾附的《移除危險樹木通知》。

請傳閱有關文件予中西區區議會相關議員,以備悉上述移除樹木的安排。

如有查詢,歡迎致電本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(黎曜東 [REDACTED] 代行)

附件: 移除危險樹木通知

2025 年 7 月 25 日

移除危險樹木通知

地點：薄扶林道遊樂場(圖片 1)
樹木編號：CW 5192
樹木品種：*Ficus microcarpa* 榕樹(細葉榕)
胸徑：576 毫米
樹高：12 米
樹冠：14 米

樹木狀況


- 該樹於 2025 年 5 月，被發現生長情況有異，樹冠稀疏，樹枝末端有逐漸枯萎的跡象，樹幹有部分霉爛及有樹液流出。本署安排園藝承辦商於 2025 年 5 月 23 日經由樹藝師進行個別樹木風險評估(表格 2)，經檢查後匯報該樹懷疑感染褐根病。
- 本署在 6 月 3 日將該樹的情況轉介至樹木管理辦事處(Tree Management Office, Development Bureau)，隨後樹木管理辦事處於 7 月 7 日回覆證實該樹感染褐根病。經本署評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險及傳播褐根病風險。

風險緩減措施

該樹位於薄扶林道遊樂場內的行人徑旁邊，為保障途人安全，本署已圍封可能發生樹木倒下或枝條斷裂掉下的範圍，並安排於在 2025 年 8 月 4 日前移除該樹木。

圖片說明

圖片 1:樹木位置(紅色箭咀所示處)



圖片 2:樹木外觀(紅色箭咀所示處)



圖片 3：樹冠枯萎(紅色圓圈)



圖片 4：樹幹上有霉爛及流出樹液(紅色箭咀所示處)

