

### 筲箕灣區內路面凹凸不平及地陷問題

#### 背景：

最近街坊反映筲箕灣區內多條主要行人路例如東大街、金華街及工廠街等路面不但凹凸不平，令行人容易絆倒。部份路面更出現地陷，嚴重影響市民安全。

#### 現況：

經過 5 月至 6 月多場大雨過後，路面凹凸不平的情況日趨嚴重（圖一），東大街景輝大廈對出（圖二）及工廠街盈薈附近（圖三）更出現地陷。而從地陷的缺口觀察時發現疑似水土流失情況嚴重（圖四及圖五），令市民擔心其他路面凹凸不平的情形會否出現下陷風險，令區內街坊感到憂慮。

#### 提問：

1. 路政署會否定期派員巡查區內路面情況及即時維修凹凸不平的路面？
2. 可否派員評估現時行人路水土流失的嚴重性及作出改善工程？
3. 路政署會否為防止水土流失而引起地面下陷風險設立長遠的檢查機制？

圖一 東大街路面凹凸不平情況



圖二 東大街路面地陷



圖三 工廠街路面地陷



圖四 東大街地陷內部情況



圖五 工廠街地陷內部情況



發起人：梁詠詩

2020年7月