

有關 8 宗北大嶼山公路及 2 宗青嶼幹線收費廣場交通意外的提問
(文件 IDC 83/2016 號)

路政署的書面回覆

北大嶼山公路及翔東路分別設有排水系統。在本署的定期道路巡查中，並沒有發現大量積水情況。另外，本署會定期進行維修保養工作，包括大型道路保養工程、清理道路排水系統及修剪路旁植物，以確保道路安全。

工地範圍內所有因工程而產生的污水會先經工地的污水處理系統或沉沙池處理，方可排放到附近的公共排水系統，以防止污水裏的固體廢物對公共排水系統造成淤塞。而駐工地的工程監督人員會每天，特別在天文台所預測的暴雨來臨前，檢查工地範圍內的排水渠及集水溝的狀況。當發現有沉積物時會立刻要求承建商盡快清理相關的排水渠及集水溝，以防止道路出現積水或水浸情況。

2016 年 6 月