

離島區議會
文件 IDC 83/2016 號

有關 8 宗北大嶼山公路及 2 宗青嶼幹線收費廣場交通意外的提問

容詠嫦議員通知本會，在本年 6 月 27 日舉行的離島區議會會議上，她將會提出以下提問：

“ 在本年5月28日下午約2時，北大嶼山公路往九龍方向近收費廣場，一輛私家車疑因天雨路滑，突然失控撞向鐵欄並向右翻側，男司機頭部受傷。

在本年6月3日上午約7時至8時，北大嶼山公路往機場方向發生了6宗交通意外。報章報道當時北大嶼山一帶下滂沱大雨，懷疑路面雨水積成水窪，汽車駛過造成“巨浪”。

在本年 6 月 12 日上午 4 時，一輛貨車在在北大嶼山公路往九龍方向行駛，在小蠔灣突然失控撞向石壘，該名貨車司機在該意外中死亡。

在本年 6 月 13 日上午 1 時 09 分，一輛新界的士沿青嶼幹線前往機場，在青嶼幹線收費廣場前撞向一輛青馬管制區的工程車，造成一名新界的士司機及一名青馬管制區職員受傷。約 30 分鐘後，一輛市區的士撞倒在意外現場指揮交通的職員。該名市區的士司機受傷，而指揮交通的職員死亡。

就此，本人請香港警務處安排代表，回應以下問題：

- (1) 上述10宗交通意外的成因及當時的路面情況。
- (2) 上述每宗交通意外涉及的車輛及傷亡人數。

北大嶼山公路和翔東路平行而建，若任何一段路面出現積水，或會同時影響北大嶼山公路和翔東路的行車安全。就此，本人請運輸署和路政署安排代表解釋：

- (1) 在甚麼情況下，同一路段會出現大量積水？附近的道路工程會否構成影響？
- (2) 有關部門會否計劃在北大嶼山公路和翔東路進行改善工程，改善路面的積水問題？

- (3) 從網上搜尋器得知，在過去半年北大嶼山公路及青嶼幹線收費廣場至少發生23宗交通意外(見附表)。請署方提供北大嶼山公路及青嶼幹線收費廣場在過去半年發生的交通意外性質和成因。
- (4) 在本年4月18日的離島區議會會議上，運輸署代表在回應本人有關翔東路的提問時，表示會因應警方的調查結果作出跟進和配合。請解釋是否已跟進並如何與警方作出配合。另外，該代表亦表示會研究有關增設避車處、提示性交通標誌及偵速攝影機的可行性，請解釋有關研究結果。
- (5) 運輸署會否加強宣傳，提示所有車輛(包括巴士)的乘客佩戴安全帶，減低在意外傷亡的機會。

另外，根據現行交通安排，所有司機只須在青嶼幹線收費廣場(九龍方向)繳費。不少道路使用者認為，部分司機誤以為亦須在青嶼幹線收費廣場(機場方向)繳費，所以停車或減速，增加交通意外的危機。運輸署會不會在汲水門大橋與青嶼幹線收費廣場之間增設路牌，提示司機在回程時才須繳費。”

離島區議會秘書處

檔號：IS 140/3/02

日期：2016年6月7日

北大嶼山公路及青嶼幹線收費廣場交通意外(2016 年 1 月至 6 月)

<u>日期</u>	<u>方向</u>	<u>位置</u>
2016 年 1 月 17 日	機場	(不詳)
2016 年 1 月 17 日	九龍	(不詳)
2016 年 1 月 17 日	九龍	(不詳)
2016 年 1 月 17 日	九龍	(不詳)
2016 年 1 月 17 日	九龍	(不詳)
2016 年 3 月 1 日	機場	陰澳
2016 年 3 月 12 日	機場	陰澳
2016 年 3 月 30 日	機場	陰澳
2016 年 4 月 2 日	機場	小蠔灣
2016 年 4 月 2 日	機場	小蠔灣
2016 年 5 月 20 日	機場	青嶼幹線收費廣場
2016 年 5 月 24 日	九龍	陰澳
2016 年 5 月 25 日	機場	陰澳
2016 年 5 月 28 日	九龍	青嶼幹線收費廣場
2016 年 6 月 3 日	機場	(不詳)
2016 年 6 月 3 日	機場	(不詳)
2016 年 6 月 3 日	機場	(不詳)
2016 年 6 月 3 日	機場	(不詳)
2016 年 6 月 3 日	機場	(不詳)
2016 年 6 月 3 日	機場	(不詳)
2016 年 6 月 12 日	九龍	小蠔灣
2016 年 6 月 13 日	機場	青嶼幹線收費廣場
2016 年 6 月 13 日	機場	青嶼幹線收費廣場