

有關瑪嘉烈醫院冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓的提問  
(文件 CACRC 16/ 2020 號)

醫院管理局及機電工程署的綜合書面回覆

今年四月十三日下午二時五十五分，機電工程署外判維修員於瑪嘉烈醫院傳染病中心維修冷氣控制及監察系統，期間中心其中七層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突然停止運作五至三十四分鐘，觸及負壓警報系統，院方跟據既定負壓系統失效的應變計劃，包括即時通知涉事樓層的醫護佩戴 N95 呼吸器，確保隔離病室的雙重門已關閉，暫停所有高風險醫療程序如抽痰和插喉及減少職員出入受影響樓層。

在受影響期間，所有樓層職員均採用合適的保護裝備，涉及的 69 名病人，包括 44 名 2019 冠狀病毒病確診病人，均沒有離開過病房，亦沒有醫護人員在涉及的樓層進行任何高風險醫療程序。為安全起見，院方在事發後特別安排清潔受影響的範圍。院方在事件發生後已進行了風險評估，由於當時抽風及送風系統暫停運作，空氣流動靜止，而傳染病中心內的負氣壓設施病房均設有雙重門，相信事件造成病毒對外散播的風險很低，亦無職員需要隔離或被列為緊密接觸者。系統於當日下午三時三十四分全面恢復運作。

醫院事發後亦隨即聯絡機電工程署進行調查及要求盡快提交報告。醫院管理局（醫管局）已提醒機電工程署進行維修前應先通知院方及特別留意相關系統，以避免事件再次發生。

至於機電工程署就事故的成因正循維修程序、組件故障及系統運作等方向進行詳細調查，預計約八星期內完成調查。其間，機電工程署已要求保養承辦商加強對系統運作的監察，暫緩非緊急的維修工作。

2020 年 4 月